

**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO  
BENEDICTO XVI  
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL**



**PATOLOGÍAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE Y CONDICIÓN DEL  
PAVIMENTO EN LA AVENIDA NICARAGUA, DISTRITO SAN  
JUAN BAUTISTA, HUAMANGA.**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL  
DE INGENIERO CIVIL**

**AUTOR:**

Bach. Gutiérrez Tinco, Erick  
ORCID: 0000-0002-8147-7817

**ASESOR**

Dr. Acosta Sánchez, Luis Alberto  
ORCID: 0000-0003-0332-2171

**LINEA DE INVESTIGACION.  
EVALUACION Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS EN PAVIMENTOS**

**AYACUCHO – PERÚ  
2021**

## AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Monseñor Dr. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.  
Fundador y Gran Canciller de la UCT Benedicto XVI

R.P. Dr. Jhon Joseph Lydon McHugh, O.S.A.  
Rector

Dra. Silvia Valverde Zavaleta  
Vicerrectora Académica

Dr. Carlos Alfredo Cerna Muñoz PhD.  
Vicerrector de Investigación

Mg. Carlos Leandro Jave Gutiérrez  
Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Mons. Ricardo Exequiel Angulo Bazauri  
Gerente de Desarrollo Institucional

Ing. Marco Antonio Dávila Cabrejos  
Gerente de Administración y Finanzas

Mg. José Andrés Cruzado Albarán  
Secretario General

**AUTOR**

GUTIÉRREZ TINCO, ERICK

ORCID: 0000-0002-8147-7817

Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, estudiante de pregrado

Ayacucho - Perú

**ASESOR**

Dr. ACOSTA SANCHEZ LUIS ALBERTO

ORCID: 0000-0003-0332-2171

Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, Docente principal.

## **Hoja de firma del jurado y asesor**

.....  
**Mg. Villar Quiroz Josualdo  
PRESIDENTE**

.....  
**Mg. Castillo Sánchez Juan Humberto  
SECRETARIO**

.....  
**Dr. ACOSTA SANCHEZ LUIS ALBERTO  
VOCAL**

## **Dedicatoria**

A mis padres, por estar conmigo, por enseñarme a crecer y lograr metas, por apoyarme y guiarme para llegar hasta aquí.

El presente trabajo es dedicado a mis padres, hermanos y tíos, quienes han sido parte fundamental para terminar mis estudios, ellos son quienes fueron mi soporte principal de este sueño alcanzado.

Erick Gutiérrez Tinco

## **Agradecimiento**

En primer lugar doy gracias a Dios por permitirme tener una experiencia dentro de la universidad, también agradecerá la universidad por permitirme como persona y formarme un profesional en lo tanto que me apasiona, así como también doy gracias a los docentes que hizo parte de este proceso integral de formación. Como recuerdo y prueba de mi conocimiento dejo esta tesis que perdurara dentro de los conocimientos y desarrollo de las demás generaciones que están por llegar.

## **Resumen**

En la investigación actual se planteó como la problemática la situación actual del pavimento que es muy necesario en el desarrollo de la sociedad ya que por el incremento constante de los vehículos que circulan por dicha avenida influye en la aparición de las patologías, este más aun cuando no se han considerado la tasa de crecimiento para el diseño de las diferentes capas del pavimento. En la presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre las patologías y condición de pavimento de la avenida Nicaragua del distrito San Juan Bautista. La siguiente investigación es de nivel no experimental, de tipo descriptivo correlacional y de enfoque cuantitativo. La población conformada por los pavimentos de la avenida Nicaragua, y la muestra se ha tomado separados en equidistancias, se utilizó wincha, cámara y regla. Durante La investigación se ha encontrado distintas patologías y severidades lo cual perjudican el transito continuo obligándolo a los conductores reducir la velocidad y esquivar los baches como los huecos, que son notorias en el pavimento, esto puede ser causante de accidentes. Se concluye que la dicha vía tiene un índice de condición de pavimento (PCI) promedio obtenido es de 43 clasificando como REGULAR y en la fase de REHABILITACION, lo cual, se recomienda hacer mantenimiento o reconstruir con un buen diseño de pavimento para brindar un buen servicio a los usuarios.

Palabra clave: índice de condición de pavimento, pavimento, patologías, severidad.

## **Abstract**

In the current research, the current situation of the pavement was considered as the problem, which is very necessary in the development of society since, due to the constant increase in vehicles that circulate on this avenue, it influences the appearance of pathologies, this even more so when the growth rate has not been considered for the design of the different layers of the pavement. The objective of this research was to determine the relationship between the pathologies and the condition of the pavement of Nicaragua Avenue in the San Juan Bautista district. The following research is of a non-experimental level, of a descriptive correlational type and of a quantitative approach. The population made up of the pavements of Avenida Nicaragua, and the sample has been taken separated into equidistance, a winch, camera and ruler were used. During the investigation, different pathologies and severities have been found which impair continuous traffic, forcing drivers to slow down and avoid potholes such as holes, which are notorious in the pavement, this can be the cause of accidents. It is concluded that the said road has an average pavement condition index (PCI) obtained is 43, classifying as REGULAR and in the REHABILITATION phase, which, it is recommended to do maintenance or rebuild with a good pavement design to provide a better service to users.

Key word: pavement condition index, pavement, pathologies, severity.

## CONTENIDO

1. Título de la tesis .....	ii
2. Equipo de trabajo .....	iii
3. Hoja de firma del jurado y asesor .....	iv
4. Dedicatoria y/o agradecimiento .....	v
5. Resumen.....	vii
6. Abstract.....	viii
Índice de figuras .....	xi
Índice de gráficos .....	xii
Índice de tablas.....	xiii
<b>I. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>II. REVISIÓN DE LITERATURA .....</b>	<b>5</b>
2.1. Antecedentes .....	5
2.1.1. Antecedentes nacionales.....	5
2.1.2. Antecedentes internacionales.....	9
2.2. Bases teóricos.....	14
2.2.1. Pavimento .....	14
2.2.2. Pavimento flexible.....	15
2.2.3. Patología .....	18
2.2.4. Patología en pavimento flexible .....	18
2.2.5. índice de condición de pavimento (PCI) .....	36
2.2.6. Procedimiento de evaluación del método PCI.....	37
<b>III. HIPÓTESIS .....</b>	<b>42</b>
3.1. Hipótesis general .....	42
3.2. Hipótesis específico .....	42
<b>IV. METODOLOGÍA .....</b>	<b>43</b>
4.1. Diseño de la investigación.....	43

4.2. Población y muestra .....	43
4.3. Definición y operacionalización de variables e indicadores .....	44
4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	45
4.5. Plan de análisis.....	45
4.6. Matriz de consistencia.....	46
4.7. Principios éticos .....	47
<b>V. RESULTADOS.....</b>	<b>48</b>
5.1. Resultados .....	48
5.2. Análisis de resultados.....	64
5.3. Discusiones .....	75
<b>VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....</b>	<b>77</b>
Conclusiones .....	77
Aspectos complementarios.....	78
<b>VII. BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>79</b>
<b>ANEXO.....</b>	<b>82</b>
Anexo 01. Plano de ubicación.....	83
Anexo 02. Distribución de unidades muestrales .....	84
Anexo 03. Ficha de registro.....	85
Anexo 04. Ábacos de PCI utilizados para calcular el VD.....	89
Anexo 05. Panel fotográfico.....	92

## **Índice de figuras**

Figura 1. Tipos de pavimento y su estructura.....	14
Figura 2. Ciclo de vida de un pavimento flexible sin mantenimiento .....	17
Figura 3. Ciclo de pavimento flexible con mantenimiento y rehabilitación .....	18
Figura 4. Grietas de piel de cocodrilo.....	20
Figura 5. Exudación de asfalto .....	21
Figura 6. Grietas de contracción (bloque) .....	22
Figura 7. Abultamiento – hundimiento.....	23
Figura 8. Corrugaciones .....	23
Figura 9. Depresiones.....	24
Figura 10. Grietas de borde. ....	25
Figura 11. Grietas de flexión de juntas.....	26
Figura 12. Desnivel de calzada – berma.....	26
Figura 13. Grietas longitudinales y transversal, .....	27
Figura 14. Baches y zanjas reparadas.....	28
Figura 15. Agregados pulidos.....	29
Figura 16. Huecos.....	30
Figura 17. Puentes .....	30
Figura 18. Ahuellamiento .....	31
Figura 19. Desplazamiento.....	32
Figura 20. Grietas parabólicas .....	33
Figura 21. Hinchamiento.....	33
Figura 22. Desintegración.....	34

## **Índice de gráficos**

Gráfico 1. Ábaco de corrección de valor deducido de muestra 01 .....	48
Gráfico 2. Ábaco de corrección de valor deducido de muestra 01 .....	50
Gráfico 3. Ábaco de corrección de valor deducido de muestra 01 .....	52
Gráfico 4. Ábaco de corrección de valor deducido de muestra 04 .....	54
Gráfico 5. Ábaco de corrección de valor deducido de muestra 04 .....	56
Gráfico 6. Ábaco de corrección de valor deducido de muestra 06 .....	58
Gráfico 7. Ábaco de corrección de valor deducido de muestra 07 .....	60
Gráfico 8. Ábaco de corrección de valor deducido de muestra 08 .....	62
Gráfico 9. Patologías en unidad muestral 01 .....	63
Gráfico 10. Patologías en unidad muestral 02 .....	63
Gráfico 11. Patologías en unidad muestral 03 .....	64
Gráfico 12. Patologías en unidad muestral 04 .....	64
Gráfico 13. Patologías en unidad muestral 05 .....	65
Gráfico 14. Patologías en unidad muestral 06 .....	65
Gráfico 15. Patologías en unidad muestral 07 .....	66
Gráfico 16. Patologías en unidad muestral 08 .....	66
Gráfico 17. PCI obtenido en cada unidad muestral .....	68
Gráfico 18. Porcentajes de patologías en av. Nicaragua .....	68
Gráfico 19. Porcentaje de área afectada en cada unidad muestral.....	69
Gráfico 20. Porcentaje de patologías en av. Nicaragua .....	70

## **Índice de tablas**

Tabla 1. Clasificación del PCI .....	35
Tabla 2. Intervención según PCI .....	36
Tabla 3. Modelo de manual de registro de daños .....	38
Tabla 4. Formato para calcular el valor deducido corregido .....	40
Tabla 5. Operacionalización de variables.....	43
Tabla 6. Matriz de consistencia .....	45
Tabla 7. Resultados de la muestra 01 .....	47
Tabla 8. Valor deducido de muestra 01 .....	47
Tabla 9. Corrección de valor deducidos de muestra 01.....	48
Tabla 10. Resultados de muestra 02 .....	49
Tabla 11. Valor deducido de muestra 02 .....	49
Tabla 12. Corrección de valor deducido de muestra 02 .....	50
Tabla 13.resultados de la muestra 03.....	51
Tabla 14. Valor deducido de muestra 03 .....	51
Tabla 15. Corrección de valor deducido de muestra 03 .....	52
Tabla 16. Resultados de muestra 04 .....	53
Tabla 17. Valor deducido de muestra 04 .....	53
Tabla 18. Corrección de valor deducido de muestra 04 .....	54
Tabla 19. Resultados de muestra 05 .....	55
Tabla 20. Valor deducido de muestra 05 .....	55
Tabla 21. Corrección de valor deducido de muestra 05 .....	56
Tabla 22. Resultados de muestra 06 .....	57
Tabla 23. Valor deducido de muestra 06.....	57
Tabla 24. Corrección de valor deducido de muestra 06 .....	58

Tabla 25. Resultados de muestra 07 .....	59
Tabla 26. Valor deducido de muestra 07 .....	59
Tabla 27. Corrección de valor deducido de muestra 07 .....	60
Tabla 28. Resultados de muestra 08 .....	61
Tabla 29. Valor deducido de muestra 08 .....	61
Tabla 30. Corrección de valor deducido de muestra 08 .....	62
Tabla 31. PCI obtenido en cada unidad muestral .....	67
Tabla 32. PCI obtenido en cada unidad muestral .....	71
Tabla 33. Relación de significancia de grietas y PCI .....	72
Tabla 34. Relación de significancia de huecos y PCI.....	72
Tabla 35. Relación de significancia de desintegración y PCI .....	73